



Diagnóstico

- 4 unidades com construções distintas sem uniformização de torneiras e válvulas de descargas.
- Ausência de poços artesianos.
- Ausência de sistema de aproveitamento de águas pluviais para lavagem de calçadas e pátios.



Abordagem Willy

- Estudo de utilização de arejadores e substituição de torneiras nos banheiros e vestiários.
- Estudo de viabilidade de implantação de poços artesianos.
- Estudo de viabilidade de construção de cisternas para captação de águas pluviais.




Principais ações

- Substituição de torneiras e sistemas de descargas.
- Implantação de sistema de duas válvulas nas descargas.
- Instalação de arejadores nas torneiras.



Resultados

- **Economia de R\$50 mil/ano.**



Education
Technical Changes

Redução de 23% dos custos